



designação:

Estufa da Quinta da Condessa

localização:

Quinta da Condessa

freguesia:

Oliveira do Douro

tipologia:

4. ELEMENTOS PONTUAIS

época de construção:

estado de conservação:

mau

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e paisagístico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) à época a quinta era um espaço de experimentação de tecnologias agrícolas; b) actualmente bastante alterada, mantém todavia uma posição dominante sobre a planície a Norte. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura do ferro do final do século XIX (1881) de gosto eclético; b) produto pioneiro da Fundação do Ouro adjudicado pelo capitalista Conde de Silva Monteiro, empreendedor de caminhos-de-ferro no Brasil; c) encontra-se bastante degradada, porém a descrição de de Duarte de Oliveira Júnior (1883) é elucidativa: "A porta do centro é ampla (3m,30) de largo, elegante, bem proporcionada, e as lateraes condizem com o resto do edifício. Os rendilhados da cobertura são todos de ferro e d'uma levez tão extraordinária, que mais parecem recortes feitos em papel transparente. O corpo principal é sustentado por quatro arcos, nos quaes se observa o mesmo estylo da parte exterior, que recorda muito o gothico. N'esta edificação é tudo harmonioso e bem proporcionado. Tem 24 metros de frente, 12 de altura no centro e de 12 fundo. (...) Na parte exterior da estufa há uma escada que dá accesso a todos os pontos." (cit. ALVES DE ALMEIDA, 1985); d) as fontes atestam a existência de mais cinco estruturas semelhante de menores dimensões, incluindo uma importada de França (ALVES DE ALMEIDA, 1985). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante e fenestração em de ferro batido e fundido; b) presume-se que não existam vestígios do vidro original, pelo que se recomenda investigação apurada sobre a sua qualidade. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: reposição e restauro de todos os elementos característicos