



designação:

Conjunto de casas do Lugar de Sá

localização:

Rua de Sá/ Largo de Sá

freguesia:

Sandim

tipologia:

1.2. conjuntos edificados

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Vale do Uima

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) vale agrícola do Rio Uima; b) povoamento contínuo organizado pela EN 222; c) território que, devido à substituição de velhas tipologias por arquitecturas correntes, sofreu grandes alterações no modo de habitar. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura rural popular; b) na EN 222 estes exemplares são dos poucos remanescentes que têm maior qualidade formal; c) são volumes de dois pisos sendo o primeiro para arrumos e o segundo para habitação; d) a articulação entre os dois volumes é efectuada por uma continuidade do pano de fachada onde se abre o vão do portão rematado por um beiral castiço, com um interessante jogo de curvas e contracurvas que indicia a antiguidade do conjunto (séc. XVIII?); e) as plantas são organizadas em torno de pátios, a partir dos quais se acede ao piso de habitação; f) composições de rigor métrico; g) a característica peculiar deste conjunto que o diferencia de outros é o desenho do pano de alçados resultante: na casa norte, a mais antiga, a linha dinâmica do beiral quebrada por uma cumeeira; na casa sul, o portão e o prolongamento do alçado por questões métricas de composição, que criam uma fachada falsa (parcialmente). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada (na casa norte o reboco e a pintura encontram-se bastante degradados); b) travejamentos de madeira revestidos de telha na cobertura; c) molduras dos vãos em pedra de granito aparente; d) fenestração de guilhotina e portas de madeira; e) os vãos do alçado da casa sul possuem fenestração de folhas; f) varandas com gradeamentos de ferro forjado nos alçados visíveis da rua, no caso do volume sul; g) alpendres com estrutura de madeira de suporte da cobertura. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro e reposição de todos os elementos característicos; b) rebocar e pintar volume norte e muros nas cores originais de que se observam vestígios (a confirmar).