



designação:

Igreja Paroquial de Mafamude

localização:

Largo de São Cristóvão de Mafamude

freguesia:

Mafamude

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

estado de conservação:

bom

uso predominante:

equipamento religioso

código inventário arqueologia:

A077

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Cidade

fontes:

observações:

breve caracterização:

ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO: 1794-95 (projecto)

AUTORIA: Manuel André. ENVOLVENTE: a) situa-se no mesmo local do templo primitivo anterior; b) na época da sua construção a Rua Raimundo Carvalho era a principal ligação existente entre a Vila e os lugares de Oliveira do Douro e Avintes; c) ocupava uma posição dominante na relação topológica com os campos a nascente da Vila e era envolvida por um amplo espaço aberto; d) este espaço foi ocupado posteriormente pela cidade nos anos 80, sobrepondo-se à memória e à escala existente, destruindo a leitura do edifício e a sua relação topológica e simbólica com a envolvente. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita; b) corpo central e duas torres sineiras laterais; c) composição simétrica; d) a fachada tem quatro pilastras que marcam o corpo central e as torres sineiras; e) o pano do corpo central é rematado por um frontão e cruz; f) o eixo maior do templo é reforçado pelo tratamento formal da porta e do janelão que se lhe sobrepõe; g) as torres sineiras são iguais, apesar de a norte ser posterior a 1988, embora se presuma que até ao século XX estivesse inacabada; h) as torres são rematadas por uma cobertura de inspiração tardo-barroca num jogo prismático de curvas e contracurvas. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada nos planos principais do corpo principal e revestida a azulejo nas torres e na fachada; b) molduras dos vãos, elementos portantes e remates em pedra de granito aparente; c) portas e janelas em madeira e ferro forjado. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: redundante. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) avaliar a possibilidade de demolição dos corpos postiços, adossados no século XX; b) estudar um enquadramento da envolvente que reponha a relação de escala do edifício.