



LEGENDA

- 1- Requalificação da Frente Fluvial do Areinho de Avintes (1ª fase)
- 2- Construção dos Muros de Contenção da Margem do rio Douro a Nascente do Cais do Esteiro (obra da APA)
- 3- PP RU da Quinta dos Frades e do Núcleo do Esteiro
- 4- Reabilitação de Construções Desocupadas e Degradadas no Lugar do Esteiro
- 5- Parque Rio
- 6- Regularização e Requalificação do Rio Jorgim e Área Envolvente
- 7- Regularização das Linhas de Água Transversais ao rio Jorgim e ao rio Douro
- 8- Reconstrução dos Muros de Suporte da Margem do rio Febras (no troço final)
- 9- Requalificação e Infraestruturação da Rua do Esteiro e da Rua do Areinho (2ª fase)
- 10- Plataforma de Acomodação de Embarcações Turísticas, avançada no rio Douro, no Cais do Esteiro
- 19- Reabilitação das Instalações do Clube Recreativo dos Restauradores Avintenses

Requalificação do Pavimento e de todas as Infraestruturas

- 11- Lugar do Espinhaço: Rua dos Pescadores, Calçada da Praia, Rua dos Restauradores, Trav. dos Restauradores, Rua Miguel Bombarda (troço norte), Escadas da Praia e Rua do Sossego.
- 12- Lugar do Espinhaço: Caminho do Espinhaço, Rua da Carreira Velha, Praceta da Carreira Velha e Rua da Fraga
- 13- Lugar do Espinhaço: Caminho de Avintes
- 14- Lugar do Espinhaço: Rua Miguel Bombarda (troço sul)
- 15- Lugar do Areinho: Rua do Esteiro (troço nascente)
- 16- Lugar da Junqueira/Outeiro: Caminho da Junqueira, Rua do Outeiro e Trav. do Outeiro
- 17- Rua do Paço
- 18- Caminhos de Terra
- Zona Geral de Proteção (ZGP) do Mosteiro N.ª Senhora da Conceição ou Quinta dos Frades (móvel em vias de classificação)