



designação:

Quinta do Corvo

localização:

Rua do Espírito Santo - EN1-15, Lugar do Corvo

freguesia:

Arcozelo

tipologia:

3.1.2. quinta urbana

época de construção:

Séc. XVIII (DMPCC)

estado de conservação:

mau

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

outros - proposta PDM94 e PU-Arcoselo

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

**CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:** a) edifício de três pisos no corpo central e de dois pisos nos laterais; b) composição simétrica; c) entrada principal feita através dum pátio voltado para a Antiga Estrada Porto-Espinho (hoje EN115); d) janelas de guilhotina em madeira; e) beirais e molduras em pedra f) gradeamentos da escada central e das varandas em ferro; g) estruturante portante em alvenaria de pedra cujo reboco e pintura originais se desconhecem; h) cobertura em estrutura de madeira coberta a telha. **POSSIBILIDADE DE RESTAURO:** total. **TRABALHOS NECESSÁRIOS:** conservação da estrutura e restauro integral de todos elementos compositivos característicos supramencionados. **OBS:** inclui Capelinha do Senhor dos Desamparados (id2005-27) - ver Observações