



designação:

Lugar de Chãos

localização:

Caminho de Chãos/ Rua de Santo Turso

freguesia:

Avintes

tipologia:

1.2.2. núcleos primitivos

época de construção:

estado de conservação:

mau

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

integração em sistema estratégico:

Vale do Febros

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) localiza-se no vale do Rio Febros e é contíguo ao Parque Biológico; b) CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS: a) núcleo estruturado em torno dum espaço comunitário composto por habitações rurais e a Capela de Santo Turso; b) volumes de dois pisos: térreo para arrecadações e andar para habitação; c) a Capela volta-se para o espaço comunitário com uma maior carga formal (fachada principal); d) alçado com porta e dois óculos laterais rematada por frontão com nicho decorado em alto relevo de curvas e contracurvas que incorporava o santo; e) as pilastras rematam em pináculos piramidais e o frontão na Cruz; f) a partir do núcleo estrutura-se um percurso que conduz à casa da eira e ao espigueiro que comunica com os terrenos de lavradio e o Parque Biológico. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estruturas portantes em alvenaria de pedra; b) paredes exteriores rebocadas e pintadas; c) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro; d) molduras dos vãos em pedra; e) caixilharias de madeira pintada de guilhotina; f) pilastras e frontão da capela em pedra de granito. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: parcial. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) conservação das estruturas portantes originais; b) restauro dos elementos compositivos característicos da capela e beneficiação dos seus alçados e cobertura; c) admite-se acréscimos aos volumes de habitação desde que condicionados à reposição dos elementos característicos fundamentais do tipo construtivo e desde que confinados à parte posterior das respectivas parcelas.