



designação:

Lugar do Esteiro

localização:

Rua do Esteiro

freguesia:

Avintes

tipologia:

1.2.2. núcleos primitivos

época de construção:

estado de conservação:

mau

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico, urbanístico e paisagístico

integração em sistema estratégico:

Vale do Febros/ Vale do Douro

fontes:

observações:

breve caracterização:

ENVOLVENTE: conjunto de habitações situadas na Foz do rio Febros constituindo um núcleo ribeirinho de carácter singular; implantam-se entre o Cais de pesca e a rua de acesso.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitecturas específicas das ocupações ribeirinhas; b) os edifícios têm duas fachadas, uma voltada para o cais outra para a rua e não têm logradouros; c) o núcleo assume uma forma consolidada sem vazios interiores ou exteriores; d) o Espaço Público – rua – assume aqui uma importância fundamental como lugar de actividades ligadas à faina fluvial tais como conserto de redes de pesca ou reparação de embarcações ou actividade doméstica como grelhar alimentos ou secar roupa; e) ao contrário das casas rurais, que têm espaços interiorizados destinados a actividades domésticas ou outras, estas casas voltam-se totalmente para fora sendo a rua o lugar dessas actividades.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra; b) cobertura de quatro águas; c) paredes exteriores rebocadas e pintadas; d) caixilharias em madeira pintada a cores variadas: verde, vermelho, azul; e) vãos estreitos.

POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total;

TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro das fachadas e manutenção das dimensões dos vãos; b) manutenção da forma e material de cobertura.