



designação:

Quinta do Brandão ou Quinta de Lavadores

localização:

Rua da Capela/ Rua da Fontaínha

freguesia:

Canidelo

tipologia:

3.1.2. quinta urbana

época de construção:

Séc. XIX - 1833 (DMPCC)

estado de conservação:

bom

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

ENVOLVENTE: a) era uma quinta com grande extensão até aos anos sessenta ou setenta, depois foi dividida em lotes para moradias; b) a capela faz parte da quinta; CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) edifício de dois pisos têm alvenaria em pedra, é revestido por dois tipos de azulejos; b) telha de marselha; c) janelas das fachadas têm moldura de pedra de granito, as caixilharias são de madeira de cor branca com duas folhas e bandeira fixa; d) as janelas de loja do piso térreo têm grade de ferro; e) a porta da capela é rectangular com cornija, f) tem pequeno campanário encimado por uma cruzeta latina e dos lados tem pináculos; g) lado da capela e por cima do muro tem campanário de pedra de granito com desenhos e dentro do campanário está o sino feito de ferro e de madeira; TRABALHOS RECOMENDADOS: a) retirar duas esculturas de leões; b) investigar as origens dos azulejos da casa e da capela.