



designação:

**Casa do Sá**

localização:

**Rua do Paniceiro, 428**

freguesia:

**Canidelo**

tipologia:

**1.1.1. habitação unifamiliar**

época de construção:

**Séc. XVIII (DMPCC)**

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

**inventariado**

categoria de protecção proposta:

**I - protecção integral**

interesse patrimonial:

**arquitectónico**

integração em sistema estratégico:

**Centralidades Locais**

fontes:

observações:

breve caracterização:

**CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS:** a) edifício localizado a sul do largo da igreja; b) tem dois pisos de pé direito duplo; c) fachada principal virada para norte com, três módulos de um só volume; d) telha marselha de quatro águas; e) edifício feito em pedra de granito com reboco de cor verde; f) janelas da fachada principal são de arco abaulado e revestido a madeira de cor branca e do tipo guilhotina; g) dois óculos têm caixilharia de madeira de cor branca; h) as portas são de cor verde; i) portão é simples e rectangular, tem cantaria de pedra de granito e acabamentos de madeira de cor verde; j) acima da cornija, tem um frontão entrecortado e ondulado sobre o qual assenta uma cruzeta latina e com pináculos nos lados; **TRABALHOS RECOMENDADOS:** a) não houve alterações, mas deve-se recuperar os materiais das portas, das janelas e rebocar e pintar na cor original; b) repor a cota original da soleira.