



designação:

Solar dos Condes de Resende

localização:

Travessa dos Condes de Resende

freguesia:

Canelas

tipologia:

3.1.2. quinta urbana

época de construção:

estado de conservação:

bom

uso predominante:

equipamento cultural

código inventário arqueologia:

A058

grau de protecção:

inventariado (outros - proposta PDM94)

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

Serra de Negrelos

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: a) desconhecida; b) projecto de restauro da CM. ENVOLVENTE: a) à época o sítio da construção ocupava uma cota intermédia entre terrenos agrícolas e o pinhal da Serra de Negrelos a Nascente; b) era uma peça orientadora do território em termos económicos, paisagísticos e simbólicos; c) planta em L com um pátio virado a Sul/Poente onde se acede ao piso nobre através de escadaria; d) a Norte/Poente existe o jardim no prolongamento das traseiras do piso nobre e a uma cota sobrelevada à Rua; e) a envolvente imediata na relação com a Serra manteve-se de forma serena e orgânica contrariamente ao eixo da Rua Delfim Lima que sofreu transformações intensas ao nível morfológico. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) casa solarenga típica com dois pisos distintos: o primeiro andar como zona residencial mais decorado e o piso térreo como arrecadação, adegas e celeiros; b) arquitectura erudita; c) cada corpo do edifício (o principal Norte e o anexo Sul) tem uma composição simétrica; d) no pátio, a escadaria monumental tem um acentuado movimento em profundidade e acede ao piso nobre em loggia onde existe a entrada principal do corpo Norte; e) telhado; f) na fachada principal surgem janelas com molduras e enrolados que terminam em volutas; g) a composição dos remates das aberturas que abrem para o Jardim (janela-porta-janela) reflectem a importância histórica e social deste espaço na vida da Casa aos tempos do Barroco do século XVIII; h) a Capela dedicada a São Tomé adossa-se pelo lado Sul ao muro do pátio. INFORMAÇÃO TÉCNICA: a) estrutura portante em alvenaria de pedra; b) travejamentos em madeira; c) cobertura em telhado; d) tectos de madeira e masseira; e) janelas de sacada em caixilharia de madeira; f) beirais e molduras em pedra; g) o espaço nascente do edifício sofreu uma alteração menos feliz em termos de intervenção arquitectónica uma vez que tendo sido ocupado destruiu a leitura global do alçado Nascente; h) a existência de reboco e pintura nos alçados voltados para o pátio não é original. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição da condição original dos alçados voltados para o pátio em pedra aparente; b) restauro integral de todos os elementos compositivos característicos supramencionados; c) avaliar a possibilidade de demolição do corpo anexo a nascente no âmbito dum programa para o edifício que resolva as valências existentes.