



designação:

Capelinha de Nossa Senhora da Saúde

localização:

Rua dos Lagos de Grijó

freguesia:

Grijó

tipologia:

4.1. pelourinho/ cruzeiro/ padrão ou marco/ alminhas

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia: A180

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) situa-se no limite do Concelho com Espinho; b) ocupação rural rarefeita na proximidade de uma mata. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura popular rural; b) pequeno templo à face da rua na continuidade de um pano de alçado de uma ruína e de um muro em mau estado de conservação; c) planta de base rectangular; d) alçado com um vão de entrada, com uma padieira sóbria e um entablamento rematado por pináculos e uma cruz na linha da cumeeira; e) a colocação de um poste de iluminação à face da capela perturba a leitura do alçado da estrada e a relação de escala do templo, diminuindo-o. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante de alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) este revestimento está muito degradado, à excepção do alçado principal cuja pintura não é original e cobre as pilastras e o entablamento em pedra; c) porta em ferro pintado com gradeamento; d) travejamento de madeira revestido a telha de barro. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro e reposição de todos os elementos característicos; b) remoção do poste de iluminação; remoção da pintura das pilastras e do entablamento.