



designação:

Igreja de Santo André

localização:

Avenida da Igreja Velha

freguesia:

Lever

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) localiza-se num largo à cota alta; b) à época, a estrada que percorria o núcleo de Lever culminava no largo da Igreja; c) a partir desta plataforma um percurso sinuoso e descendente seguia de forma abrupta para o Rio Douro; d) a Igreja ocupa um espaço público de forma isolada, espaço envolvido pela cerca de uma quinta.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita dos princípios do século XX, com um forte pendor revivalista e elementos decorativos próprios da Arte Nova; b) corpo de uma nave ao qual está adossada a torre sineira de cobertura piramidal; c) composição simétrica; d) a fachada principal é muito austera, sendo mais interessante o tratamento formal da torre e as molduras neo-góticas do alçado sul. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante que se presume em betão armado; b) porta de madeira pintada e fenestração de ferro forjado; c) pilastras, beiral, frisos e molduras dos vãos em betão armado.

POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) restauro e reposição de todos os elementos compositivos característicos; b) pintura dos rebocos.