



designação:

Morada

localização:

Avenida da República

freguesia:

Mafamude

tipologia:

1.1.1.1. moradia

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Cidade

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: ENVOLVENTE: a) esta peça é o único exemplo de introdução da modernidade remanescente num lote de habitação unifamiliar num contexto do antigo boulevard de Cidade Jardim marcado outrora por uma arquitectura de tipo eclético; b) a Avenida da República sofreu a partir da década de 1970 alterações morfológicas profundas que se revelaram fortemente descaracterizadoras em termos de escala e de linguagem; c) as rupturas violentas na envolvente imediata nomeadamente a Norte não tiveram em conta nem a resolução do quarteirão nem a qualidade intrínseca deste objecto ao nível da arquitectura. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) estrutura em betão armado; b) arquitectura com todos os elementos da arquitectura modernista; c) cobertura invertida; d) resolução volumétrica da rampa a Sul; e) brise-soleil que desmaterializa e potencia o uso dum terraço ao nível do 2º andar; f) marcação da horizontalidade; g) leveza na diferenciação dos pisos e no modo como em planta se autonomiza no lote e na sua relação com o jardim envolvente; h) pala. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura em betão armado; b) caixilharias de madeira; c) gradeamentos em metal e vidro. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) manutenção do edifício; b) restauro de todos os elementos compositivos assinalados.