



designação:

Moradia

localização:

Rua do Club dos Caçadores, 560/ Rua do Rosário, 162

freguesia:

Mafamude

tipologia:

1.1.1.1. moradia

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Cidade

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: .... ENVOLVENTE: a) esta peça ocupa um lote dum bairro de moradias unifamiliares; b) topograficamente ocupa uma posição privilegiada da qual se vislumbra o Mar.

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) estrutura convencional ao qual se agrega um volume com uma gramática formal profundamente modernista; b) cobertura invertida; c) resolução volumétrica da rampa do arruamento; d) brise-soleil que desmaterializa e potencia o uso dum terraço ao nível do 1º andar; e) marcação da horizontalidade; f) leveza na diferenciação dos pisos e no modo como em planta se autonomiza no lote e na sua relação com o jardim envolvente; g) o volume do terraço destaca-se da plataforma da cave em pilotis. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura em betão armado; b) caixilharias de madeira; c) brise soleil em betão pré-fabricado. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) manutenção do edifício; b) restauro de todos os elementos compositivos assinalados.