



designação:

Quinta da Torre Bela

localização:

Rua dos Canos

freguesia:

Oliveira do Douro

tipologia:

3.1.2. quinta urbana

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e paisagístico

integração em sistema estratégico:

Vale do Douro

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) quinta ribeirinha do Douro bordejada por ampla vegetação; b) à época o acesso principal era feito pelo rio. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura erudita com traços revivalistas; b) composição da planta em L numa malha ortogonal ao rio; c) a casa assenta numa plataforma cintada por um muro de suporte; d) volume de dois pisos que no seu vértice é alteado em mais um piso que contempla e se afirma no vale do Douro; e) cobertura em telhado que no torreão é disfarçada por uma platibanda decorativa; f) a poente existe uma ampliação posterior de um piso único. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada em cor (não se conhece a sua originalidade); b) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro; c) molduras dos vãos, elementos portantes, cunhais e beirais em granito aparente; d) portas e janelas que seriam de abas de madeira pintada e que entretanto foram alteradas. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: redundante. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição dos elementos característicos que tenham sido devassados incluindo rebocos, pinturas e fenestranças; b) demolição do corpo a poente justificada por razões de dissonância formal – qualquer nova intervenção deve respeitar a malha primitiva e a sua autonomia.