



designação:

Cruzeiro

localização:

Avenida João XXI

freguesia:

Pedroso

tipologia:

4.1. pelourinho/ cruzeiro/ padrão ou marco/ alminhas

época de construção:

Séc. XVIII - 1730 (DMPCC)

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

foto 1 - fonte?

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) não obstante desconhecer-se a sua implantação original, este elemento tem uma forte relação visual com o Mosteiro de Pedroso dada através da Avenida João XXI, mau grado tratar-se dum arruamento distribuidor dum loteamento recente de moradias incaracterísticas; b) a escala, a sua localização no cruzamento, a proximidade com o Cemitério Novo e a sua estrutura formal intrínseca fazem deste objecto uma peça de remate essencial. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) planta quadrangular definida por quatro pilastras em alvenaria de pedra rematadas por arcos abatidos; b) coluna/pedestal em granito; c) estrutura em alvenaria de pedra; d) cobertura em pirâmide rebocada e pintada encimada por pináculo semi-esférico; e) pináculos piramidais de pedra no alinhamento das pilastras sobre o friso em granito, fazendo a transição para a cobertura.