



designação:

Moíno de Gassamar III

localização:

Rua do Moíno

freguesia:

Sandim

tipologia:

1.1.4.2. moíno

época de construção:

Séc XIX - 1882 (DMPCC)

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Vale do Uima

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: o Vale do Rio Uima é pontuado por um conjunto de moínhos de água para moagem de farinha de milho com uma forte relação paisagística que se ainda mantém intacta em grande parte. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura popular industrial; b) estruturas que formam uma tipologia específica - moíno; c) volume fechado e austero; d) solta em parte do chão através de arcaria em pedra; e) um único acesso à cota da zona de moagem; f) sob os arcos passa o Rio fazendo mover as pás. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) o restauro dos elementos compositivos fundamentais tem um grau de acuidade e relevância na medida em que o número de moínhos é extenso e alguns ainda se encontram em funcionamento; b) a alteração de uso não deveria ser contemplada excepto se pontualmente para usufruto público desde que articulada com uma actividade industrial que se pretende manter.