



designação:

Conjunto de casas

localização:

Largo 5 de Outubro/ Rua do Visconde das Devesas

freguesia:

Santa Marinha

tipologia:

1.1. edifícios isolados

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

Cidade

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) a Estação de Vila Nova de Gaia, primeiro entreposto ferroviário do Porto, instalou-se no Lugar de Devesas; b) criou espaço urbano, definindo malha e quarteirões na envolvente Sul; c) o "largo de estação" típico tomou a sua forma: um arruamento que remata no corpo central do edifício e outro que acompanha a linha e se expande constituindo um alargamento para circulação de pessoas, viaturas e bens. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura com traços de erudição; b) a Rua Visconde das Devesas é rematada por dois edifícios de gaveto que vencem a rampa da rua e voltam-se para a plataforma do Largo 5 de Outubro - largo da estação; c) o edifício nascente é uma moradia com três pisos e um aproveitamento do vão do telhado amansardado e com jardim posterior; d) o edifício poente é um prédio de rendimento com dois pisos e um aproveitamento do vão do telhado com dois mirantes, um voltado para a Rua e outro mais extenso virado para o Largo; e) este edifício possui um jardim numa cota superior ao Largo sobre muro de suporte que remata na laje do andar; f) telhados. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante de alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) cunhais e beirais em pedra aparente; c) marcação dos pisos de andar com balanços de pedra e gradeamento em ferro forjado; d) todas as caixilharias são de madeira pintada em abas, exceptuando as dos mirantes do edifício poente que são de guilhotina; e) no edifício nascente o piso térreo é revestido a azeulejo e rematado por uma marcação em pedra; f) sobre o jardim posterior desta casa o edifício tem uma marquise em caixilharia de ferro forjado; g) a entrada para o jardim pelo lado da Rua é marcada por duas pilastras de granito que fecham dois panos de muro de pedra encimados por gradeamento em ferro forjado; h) travejamentos de madeira revestidos a telha. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) conservação da estrutura; b) restauro de todos os elementos compositivos característicos; c) qualquer intervenção nos edifícios deve respeitar a implantação e volumetrias existentes.