



designação:

Capela de Nossa Senhora de Fontes

localização:

Largo Ermida de Nossa Senhora de Fontes

freguesia:

Serzedo

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia: A069

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: a) desconhecida; b) obras de beneficiação: autor desconhecido. ENVOLVENTE: a) a capela localiza-se numa cota alta face à estrada isolada no meio dum espaço público incaracterístico; b) as obras ditas de beneficiação destruíram ao nível da arquitectura a força e a carga simbólica que o objecto continha originalmente; c) "ficou um altar de talha dourada muito antigo sustentado por seis colunas da mesma talha e um oratório envidraçado com imagem em escultura de madeira em tamanho da Senhora das Fontes com o Menino ao colo. Aos lados, duas redomas de vidro com as imagens da mesma Senhora em tamanho mais pequeno, tendo a dos lados do Evangelho na cabeça uma pequena coroa de prata" (BARBOSA DA COSTA, 2000; 171). CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) arquitectura religiosa; b) planta rectangular; c) estrutura portante em alvenaria de pedra; d) presume-se que originalmente existiriam travejamentos de madeira revestidos a telha de barro - na actualidade a cobertura foi substituída por vigotas de betão; e) os paramentos seriam caiados, mas foram revestidos a azulejo branco vidrado. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição dos elementos característicos fundamentais; b) projecto de arquitectura de qualidade que assegure a dignidade recuperável que este objecto já possuiu e ainda possui no seu interior embora fragmentados; c) o espaço público envolvente deverá ser objecto complementar desta intervenção.