



designação:

Capela de São Lourenço

localização:

Rua de S. Lourenço

freguesia:

Vilar de Andorinho

tipologia:

1.1.3. equipamento

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia: A134

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: a) desconhecida; b) autor do projecto de restauro: desconhecido. ENVOLVENTE: a) inclui-se na cota alta do núcleo rural de São Lourenço; b) a capela está voltada para a rua homónima e estabelece a articulação topológica que define o Largo de São Lourenço (enfiamentos visuais, rampas e duas plataformas estabilizadoras: uma que contém a peça e outra que está arborizada). CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) à época não incluía o alpendre nem a vedação em pedra existentes, mas um pequeno adro; b) planta rectangular com uma forte polaridade na fachada principal; c) composição simétrica: porta, campanário, janelas laterais, pilastras rematadas por pináculos; d) telhado. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra rebocada e pintada; b) travejamentos de madeira revestidos a telha de barro; c) o alpendre é um postigo de betão armado assente em pilastras de pedra revestido de telha lusa na cobertura e no verso por uma maceira que abrigam um murete tosco de pedra; d) este telheiro deturpa a história do templo, perturba a sua leitura global e altera-lhe a escala, apenas oferecendo uma funcionalidade precária. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) conservação da estrutura original; b) restauro dos elementos compositivos característicos; c) demolição do alpendre por forma a repor a verdadeira identidade da peça e sua escala.