



designação:

Ponte das Menesas

localização:

Menesas

freguesia:

Vilar de Andorinho

tipologia:

4.3. ponte/ aqueduto

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia: A018

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico e arqueológico

integração em sistema estratégico:

Vale do Febros

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) atravessamento do Vale do Rio Febros no percurso duma calçada antiga que seguiria para Viseu; b) pequeno núcleo de habitações na sua maior parte recentes, pobres e de arquitectura débil. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) atravessamento do Rio no percurso duma calçada antiga; b) a evidência arqueológica faz remontar a construção desta ponte à Idade Média; c) ponte de dois arcos assentes num pilar e de desenvolvimento diferente; d) presume-se que exista um terceiro arco oculto na margem direita; e) as desastreadas obras de renovação da velha ponte medieval introduziram uma estereotomia de granito e um gradeamento metálico que são incompatíveis com a memória local; f) ponte à cota baixa; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante de alvenaria de pedra; b) desenvolvimento de dois arcos rematado em cada extremo nas margens e num pilar de fundação único. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição do contexto da ponte na envolvente imediata através da demolição das construções de génese ilegal e, deste modo, evidenciar um terceiro arco; b) repor a forma original, designadamente o tipo de aparelho de alvenaria e retirar o gradeamento, que desde tempos medievais nunca se vislumbrou necessário.