



designação:

Casa

localização:

Rua de José Monteiro de Castro Portugal, 2228/ Rua de Pádua Correia

freguesia:

Valadares

tipologia:

1.1.1.1. moradia

época de construção:

anterior a 1943

estado de conservação:

mau

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

Cartografia 1/1000 Orla - ano 1943

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida (1943). ENVOLVENTE: a) localiza-se num cruzamento e junto ao Campo de Futebol de Valadares; b) inserida num contexto suburbano a peça introduz uma linguagem de ruptura sem perda da escala do sítio. CARACTERÍSTICAS: a) arquitectura modernista; b) linguagem e gramáticas racionalista e expressionista; c) único exemplar do género no Concelho; d) a entrada do logradouro faz a transição com a parcela a poente; e) a casa relaciona-se claramente com o arruamento a Norte; f) um muro contorna o perímetro da parcela pelo lado nascente, encerrando um jardim e o logradouro; g) o alçado com maior força formal é precisamente o que se relaciona com o arruamento; h) a marcação da porta principal é clarificada através dum jogo de planos e duma certa desmaterialização do volume originando terraços; i) a transição do volume mais austero a norte com o alçado curvilíneo a nascente (que é rematado por uma cobertura de telha) e com o terraço a sul – mais recente - apesar de diminuir a força formal do conjunto e da intenção de projecto original participa do mesmo espírito contemporâneo. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura em betão armado; b) coberturas plana e revestida a telha; c) paredes exteriores rebocadas e pintadas; d) caixilharias em madeira pintada; e) presume-se que o revestimento cerâmico do alçado curvilíneo, bem como a sua cobertura, sejam posteriores ou não fizesse pelo menos parte da intenção original. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) conservação da estrutura original; b) beneficiação das fachadas; c) restauro e reposição dos elementos característicos originais com demolição selectiva dos acréscimos que deturpam a clareza formal do objecto.