



designação:

Casa

localização:

Rua do Professor Amadeu Santos/ Rua da Bela de Eirós

freguesia:

Valadares

tipologia:

1.1.1.2. palacete

época de construção:

estado de conservação:

mau

uso predominante:

devoluto

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

inventariado

categoria de protecção proposta:

I - protecção integral

interesse patrimonial:

arquitectónico

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização:

AUTORIA: desconhecida. ENVOLVENTE: a) à época da sua construção, a estrada que ligava o centro de Vilar do Paraíso à estação de Valadares era pontuada por moradias de um ou dois pisos que interrompiam panos contínuos de muros; b) a ocupação mais recente desvirtuou a tipologia dominante, alterando a escala do local. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS: a) edifício de dois pisos com mirante centralizado; b) composição simétrica; c) implantação na extrema da parcela definindo a relação do edifício com a rua; d) presume-se a existência de um jardim entretanto desaparecido. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: a) estrutura portante em alvenaria de pedra; b) estrutura original do telhado em travejamento de madeira revestido a telha entretanto desaparecida; c) revestimento dos alçados que facejam o espaço público com azulejo e restantes com reboco e pintura, cuja cor original se desconhece; d) moldura dos vãos em granito e varandas de sacada com gradeamento em ferro forjado; e) portas e janelas de abas em madeira pintada, desaparecidas ao nível do r/chão. POSSIBILIDADE DE RESTAURO: total. TRABALHOS RECOMENDADOS: a) reposição de todos os elementos característicos; b) reconstrução do telhado; c) qualquer intervenção no espaço restante da parcela não pode conflitar com a preexistência construída e deve prevêr cobertura vegetal.