



designação:

**Casa**

localização:

**Rua da Costa de Cima, 133-135**

freguesia:

**Pedroso**

tipologia:

**1.1.1.3. casa agrícola**

época de construção:

estado de conservação:

uso predominante:

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

**inventariado**

categoria de protecção proposta:

**II - protecção estrutural**

interesse patrimonial:

integração em sistema estratégico:

fontes:

observações:

breve caracterização: