



designação:

**Casa com Mirante**

localização:

**Rua Heliodoro Salgado**

freguesia:

**Santa Marinha**

tipologia:

**1.1.1.1. moradia**

época de construção:

**Século XIX**

estado de conservação:

**bom**

uso predominante:

**residencial**

código inventário arqueologia:

grau de protecção:

**inventariado**

categoria de protecção proposta:

**II - protecção estrutural**

interesse patrimonial:

**arquitectónico**

integração em sistema estratégico:

**Cidade**

fontes:

observações:

breve caracterização: